



پاور آنالایزر و راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی



توان مختلط

انواع توان در مدارهای جریان متناوب:

۱) توان اکتیو (مفید، مصرفی، موثر و.....) - این توان در مقاومت های اهمی به صورت حرارت تلف می شود. واحد این توان وات بوده و با نماد P نمایش داده می شود.

$$P = \frac{1}{2} \cdot I_m \cdot V_m \cdot \cos \varphi = I_e \cdot V_e \cdot \cos \varphi$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot I_m^2 \cdot R = I_e^2 \cdot R$$

$$V_m \text{ ولتاژ ماکزیمم}$$

$$V_e \text{ ولتاژ موثر}$$

$$I_m \text{ جریان ماکزیمم}$$

$$I_e \text{ جریان موثر}$$

$$\phi = \theta_V - \theta_i \text{ زاویه اختلاف فاز}$$

$$\cos \varphi \text{ ضریب توان (ضریب قدرت)}$$

۲- توان لحظه ای - مقدار توانی که شبکه یا مدارهای الکتریکی در هر لحظه از زمان دارا می باشد.

$$P(t) = V(t) \cdot I(t)$$

۳) توان راکتیو (غیر مفید، غیر موثر، کور و...) - این توان در سلف مصرف شده (مثبت) و در خازن تولید می شود (منفی). واحد این توان ولت. آمپر راکتیو (V.A.R) بوده و با نماد Q نمایش داده می شود.

$$Q = \pm \frac{1}{2} \cdot I_m \cdot V_m \cdot \sin \phi = \pm I_e \cdot V_e \cdot \sin \phi$$

$$Q = + \frac{1}{2} \cdot I_m^2 \cdot X_L = + I_e^2 \cdot X_L$$

$$Q = - \frac{1}{2} \cdot I_m^2 \cdot X_C = - I_e^2 \cdot X_C$$

Q+ مدارهای سلفی
Q- مدارهای خازنی

۴) توان ظاهری - این توان در امپدانس مدار مصرف شده، واحد آن ولت. آمپر (V.A) بوده و با نماد S نمایش داده می شود.

$$S = \frac{1}{2} \cdot I_m \cdot V_m = I_e \cdot V_e$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot I_m^2 \cdot Z = I_e^2 \cdot Z$$




رابطه بین توانها

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \begin{aligned} P &= \sqrt{S^2 - Q^2} \\ Q &= \sqrt{S^2 - P^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= S \cdot \cos \phi \\ Q &= \pm S \cdot \sin \phi \end{aligned}$$

$$\cos \phi = \frac{P}{S}$$

مثلث توانها




حالت سلفی (پس فاز) $\theta_v > \theta_i$
حالت خازنی (پیش فاز) $\theta_v < \theta_i$

$$\cos \varphi = \text{P.F. (power factor)} = \frac{\text{توان اکتیو}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P}{S}$$

$$S = V \cdot \bar{I} = V \cdot I^*$$
$$S = P \pm jQ$$

در یک سیستم قدرت الکتریکی، هارمونیک شکل موج ولتاژ یا جریان، یک موج سینوسی است که فرکانس آن مضر بی صحیح از فرکانس اصلی است.



اعوجاج هارمونیک کل THD چیست؟

اعوجاج هارمونیک کل یا همان THD (Total Harmonic Distortion) یک پارامتر کیفی که نشان می‌دهد یک سیگنال تا چه حد به شکل موج سینوسی مورد نظرش شبیه است. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه کمتر باشد، شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری بوده و سیگنالی با اعوجاج هارمونیکی کمتری تولید شده است. به طور کلی، THD پایین‌تر به معنی ضریب توان (P.F) بالاتر و بازدهی بیشتر است.

$$THD_V = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots + V_n^2}}{V_1} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^n V_k^2}}{V_1} \cdot 100\%$$
$$THD_I = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_n^2}}{I_1} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^n I_k^2}}{I_1} \cdot 100\%$$

عمده ترین بارهایی که هارمونیک ها را تولید می کنند، بارهای غیر خطی هستند.

- بوبین ها

-یکسوکننده ها

-ترانسفورماتورها

-دستگاه های UPS

-کوره های با قوس الکتریکی و القایی، دستگاه جوش




-اتصال نیروگاه های خورشیدی به شبکه

-مبدل های AC/DC و DC/DC به خصوص موتورهای القایی و مدارهای کنترل دور

-منابع تغذیه سویچینگ تک فاز در مصرف کننده های مدرن الکترونیکی مانند تلویزیون، ویدئو، کامپیوتر، مانیتور، چاپگر،

فاکس، بالاست های الکترونیکی، لامپ های کم مصرف (LED)

تولید هارمونیک توسط تجهیزات الکترونیک قدرت




100% fundamental – 15% for 3th – 12% for 5th – 9% for 7th

تاثیر امواج هارمونیک

مهم ترین مشکلاتی که توسط هارمونیک های ایجاد می گردد عبارتند از:

۱- اضافه جریان در نول

*balanced fundamental currents sum to 0,
but balanced third harmonic currents coincide*





High neutral currents in circuits serving single-phase nonlinear loads

تأثير امواج هارمونيك


۲- افزایش تلفات ماشین های الكتریکی (موتورها- ترانسفورماتورها- ژنراتورها)

$$\Delta P_{fe} \propto f^2 \rightarrow Q \uparrow$$

$$\Delta P_{fe} \uparrow \Rightarrow \Delta P \uparrow \Rightarrow \eta \downarrow$$



(a)




(b)

تأثیر امواج هارمونیک


۳- افزایش اثر پوستی

اثر پوسته ای



$$R \uparrow \Rightarrow I \downarrow$$

۴- اعوجاج ولتاژ وعدم یکنواختی در گشتاور تولیدی موتورهای القایی



تأثیر امواج هارمونیک

۵- تغییرات راکتانس سلفی و خازنی

$$XL = 2\pi fL \Rightarrow f \uparrow \Rightarrow XL \uparrow \Rightarrow I \downarrow$$

کاهش جریان مغناطیس کننده در ماشین های الکتریکی

$$XC = \frac{1}{2\pi fC} \Rightarrow f \uparrow \Rightarrow XC \downarrow \Rightarrow I \uparrow$$

افزایش جریان در بانک های خازنی

۶- تاثیر در دستگاه های اندازه گیری، رله ها، کلیدها و فیوز



ایجاد خطا در دستگاه های اندازه گیری



تغییرات در تنظیم رله ها



تغییرات در تنظیم حفاظتی
کلید های قدرت



تغییرات در عملکرد صحیح
فیوزها

مزایای فنی و اقتصادی کاهش هارمونیک

- کاهش تلفات تجهیزات الکتریکی و شبکه برقرسانی
 - آزادسازی ظرفیت تجهیزات شبکه مانند موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها
 - افزایش طول عمر تجهیزات به دلیل کاهش تلفات و کاهش درجه حرارت
 - کاهش احتمال رزونانس موزی و سری در شبکه
 - افزایش راندمان موتورهای الکتریکی
 - کاهش خطای عملکرد رله‌ها ، تجهیزات کنترلی و حفاظتی شبکه ناشی از تأثیرات هارمونیک‌ها
 - کاهش خطای قرائت دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنتورها و در نتیجه کاهش خطای مبالغ دریافتی از مشترکین
 - عملکرد بهتر تجهیزات شبکه از جمله ماشین‌های الکتریکی به دلیل کاهش گشتاور مخالف به واسطه برخی از هارمونیک‌ها
- بهبود رضایت مشترکین به دلیل بهبود کیفیت توان

در یک سیستم قدرت الکتریکی (یک مجموعه صنعتی) جهت سنجش کیفیت توان و مواردی که بیان شد باید از دستگاه اندازه گیری **Power Analyzer** استفاده نماییم.

دستگاه های اندازه گیری پیشنهادی

Power Analyzer

FLUKE

Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers



FLUKE

Fluke 1736 and 1738 Three-Phase Power Quality Loggers



PQ3198



PQ3100




Waveforms

Harmonics



RMS values



Vectors



QUICK SET: Easy-to-understand measurement guidance

Launch QUICK SET to navigate the connection and setup processes so you can get started recording quickly.

Setting up the instrument
(example: 2-meter power measurement of a 3-phase/3-wire circuit)

STEP 1 Choose the connection type and connect the cables to the instrument.



STEP 2 Connect the voltage cables and current sensors to the circuit to be measured.



STEP 3 The instrument will perform an automatic wiring check and display the results.



Notification of what to fix in the event of a FAIL result

Help Phase difference
FAIL will display when each current phase is not w/in $\pm 90^\circ$ of each voltage phase.
• Are Voltage leads and current sensors properly connected?
• Is arrow of current sensor pointed to the load?
CHECK will display when current phase is w/in $\pm 60^\circ$ to $\pm 90^\circ$ of each voltage phase.



For example, you won't be able to measure power or power factor accurately if the clamp is oriented incorrectly.

STEP 4 You need only set the recording parameters and interval in order to start measurement. Recording parameters can be set simply by choosing a simple setup preset. (See page 8 for details.)

**POWER METER SERIES
KEW 6310**



Power Consumption (Energy) Control

12 Kinds of Power Measurements

Voltage, Current, Active power, Reactive power, Apparent power, Power factor, Frequency, Current flowing on the neutral line (Only on 3 phase 4 wire measurement), Active power energy, Reactive power energy, Apparent power energy, Demand measurement (with digital output alarm function available)

Can Measure Regenerative power under Power Energy Deregulation in Japan.

Can judge either demand or regenerative power. (Regenerative power: Generated by privately owned generators and supplied to power companies.)

Instantaneous value measurement / saving
Measures Current / Voltage / Instantaneous averaged value of Power etc. / Maximum value / Minimum value.

Integration value measurement / saving
Measures Active power energy / Apparent power energy / Reactive power energy.

Demand value measurement / saving
Sets Demand target value and measures Demand value from start to stop of measurement. Can warn with digital output terminal when the set value exceeds the target value.



UNI-T®

UT285c-power-quality-analyzer



PCE Instruments

3 PHASE POWER ANALYZER PCE-PA 8300




MPQ-300

Power Quality Analyzer





EXTECH
INSTRUMENTS

**PQ3350-1/PQ3350-3 3-Phase Power Quality
& Harmonics Analyzers**





- محاسبه راندمان درایو کنترل موتورهای الکتریکی
- محاسبه تلفات انرژی الکتریکی
- نمایش واندازه گیری ولتاژهای لحظه ای
- ثبت و ذخیره اطلاعات کیفیت توان (Logger)
- نمایش ضریب اعوجاج (C.F)
- نمایش واندازه گیری THD ولتاژ و جریان
- اندازه گیری تغییرات ناگهانی ولتاژ، جریان و.. Dips & Swells
- اندازه گیری حالات Flicker
- جریان هر فاز (خطی و فازی)
- ولتاژ هر فاز (خطی و فازی)
- توان هر فاز (اکتیو-راکتیو-ظاهری)
- توان مختلط کل سیستم (اکتیو-راکتیو-ظاهری)
- ضریب توان یا ضریب قدرت هر فاز (COSφ)
- ضریب توان کل سیستم
- جریان سیم نول در سیستم های چهارسیمه
- مقدار ولتاژسیم نول جابجا شده در سیستم های نامتعادل
- اندازه گیری دامنه هارمونیک ها (جریان، ولتاژ، توان)
- اندازه گیری زاویه اختلاف فاز جریان و ولتاژ هر فاز
- اندازه گیری زاویه اختلاف فاز کل سیستم
- نمایش شکل موجهای دلخواه ولتاژ یا جریان به همراه هارمونیک مورد نظر
- اندازه گیری جریان های هجومی



Scope Waveform and Phasor



Volts/Amps/Hertz



Dips & Swells



MENU

- Volts/Amps/Hertz
- Dips & Suells
- Harmonics**
- Power & Energy
- Energy Loss Calculator
- Power Inverter Efficiency
- Unbalance
- Inrush
- Monitor

PAGE 1 PAGE 2 OK

HARMONICS TABLE METER

0:02:42 UP

Volt	A	B	C	N
H4%f	0.6	0.8	0.6	49.1
Volt	A	B	C	N
H5%f	1.2	0.7	1.2	70.3
Volt	A	B	C	N
H6%f	0.5	0.5	0.6	38.2
Volt	A	B	C	N
H7%f	1.4	0.7	1.7	67.3

11/16/11 09:30:56 120V 60Hz 3Ø WYE ENS0160



UP DOWN HARMONIC GRAPH TREND EVENTS 0 HOLD RUN

Power & Energy

MENU

- Volts/Amps/Hertz
- Dips & Suells
- Harmonics
- Power & Energy**
- Energy Loss Calculator
- Power Inverter Efficiency
- Unbalance
- Inrush
- Monitor

PAGE 1 PAGE 2 OK



POWER & ENERGY METER

0:02:33 UP

	L1	L2	L3	Total
kW	3.742	3.367	3.572	10.68
kVA	3.801	3.513	3.582	10.90
kvar	0.001	0.002	0.000	0.002
PF	0.985	0.958	0.997	0.980

11/23/11 10:04:01 230V 50Hz 3Ø WYE ENS0160

UP DOWN TREND EVENTS 0 HOLD RUN

Energy Loss Calculator

Energy Loss Calculator


0:00:39 U P

	Total	Loss	Cost
Effective U	7.8	U 0.0	\$ 0.00 /hr
Reactive var	1.2	U 0.0	\$ 0.00 /hr
Unbalance VA	0.7	U 0.0	\$ 0.00 /hr
Distortion kVA	6.30	U 56.5	\$ 5.65 /hr
Neutral A	0.2	U 0.0	\$ 0.00 /hr
Total		k \$	49.5 /y

11/23/11 10:13:17 230V 50Hz 3Ø WVE EH50160

LENGTH	DIAMETER	METER	RATE	HOLD
100 m	25 mm ²	METER	0.10 /kWh	RUN

Power Inverter Efficiency



Unbalance

PHASOR UNBALANCE

1 223.59 U 2 215.03 U 3 213.20 U N 25.07 U

0:00:49 U P

U ₁ fund	8.2
U ₂ fund	8.0
U ₃ fund	7.5
Hz	50.000
ϕU _{1(°)}	0
ϕU _{2(°)}	-130
ϕU _{3(°)}	-250

11/23/11 10:16:50 230V 50Hz 3Ø WVE EH50160

U	A	METER	HOLD
L1 L2 L3			RUN

ENERGY LOSS METER

ENERGY LOSS METER

0:01:28 U P

	L1	L2	L3	N
Arms	9.86	9.49	9.72	0.19
kW fund	0.003	0.003	0.002	0.008
kVA fund	0.003	0.003	0.002	0.008
kvar	0.000	0.001	0.000	0.001

11/23/11 10:14:07 230V 50Hz 3Ø WVE EH50160

UP DOWN	ENERGY LOSS	TREND	EVENTS	HOLD
			1793	RUN

POWER INVERTER EFFICIENCY METER

POWER INVERTER EFFICIENCY METER

DEMO 0:00:35 U P

	A	B	C	N
U _{rms} λ	254.06	245.18	243.09	26.00
U _{rms} Δ	436.66	419.88	428.10	
Arms	11.56	0.01	11.13	0.01
Hz	50.000			

12/08/11 15:33:11 230V 50Hz 3Ø WVE EH50160

UP DOWN	TREND	EVENTS	HOLD
		548	RUN

UNBALANCE METER

UNBALANCE METER



0:01:40 U P

	Uneg.	Uzero	Aneg.	Rzero
unbal (%)	9.3	2.8	7.0	3.6
U fund	7.9	8.1	7.2	0.5
ϕU(°)	0.0	-130.2	110.0	-19.1
A fund	0.35	0.34	0.32	0.02



11/23/11 10:17:41 230V 50Hz 3Ø WVE EH50160

UP DOWN	BACK	TREND	EVENTS	HOLD
			2079	RUN

Inrush



Logger



$$C.F = \frac{V_{max}}{V_{rms}} \Rightarrow \sqrt{2} = 1.41$$

$C.F \leq 1.41$ مطلوب

$C.F > 1.41$ غیر قابل قبول


در دستگاه اندازه گیری پاور آنالایزر باید از دو کمیت جریان و ولتاژ الکتریکی شبکه و مدار الکتریکی نمونه گیری بصورت سری (اندازه گیری جریان) و موازی (اندازه گیری ولتاژ) انجام شود.

اندازه گیری جریان (بصورت مستقیم در جریان های پایین، بصورت غیر مستقیم وبا استفاده از سنسورها ویا کلمپ ها در جریان های متوسط و بالا)

Clamp On Sensor




Universal Clamp On CT



AC/DC Current Sensor



AC/DC Current Sensor



5 voltage input
connectors: L1, L2, L3,
GND, N.

Current input
connectors for current
sensors: L1, L2, L3, N.




Charging indicator.

Dedicated power adapter
port/ charger port.


USB connector.

Connectors on the top of device


Single-phase network




Split-phase network



4-wire three-phase network



5-wire three-phase network



استفاده از فیلترهای غیرفعال (Passive) ، فعال (Active) و ترکیبی (Hybrid)



-فیلتر های غیرفعال (Passive)



ترکیب عناصر مداری مقاومت-سلف-خازن

-پایین گذر

-میان گذر



-بالاگذر







فیلترهای فعال (Active)


ترکیب تجهیزات الکترونیک قدرت (طراحی پیچیده تر و گران تر)



فیلترهای ترکیبی (Hybrid)



روش حذف هارمونیک سوم توسط ترانسفورماتور اتصال مثلث





روش های کاهش مصرف انرژی الکتریکی (با پایش وضعیت توسط پاور آنالایزر)

- کاهش تلفات (از طریق کاهش هارمونیک شبکه)

- خازن گذاری (از طریق مقدار توانهای سیستم و ضریب توان)

- بار گیری بهینه از ترانسفورماتورها.

- متعادل سازی بارهای سه فازه (از طریق دیاگرام برداری فازها و مقدار جابجایی سیم نول)



–متعادل سازی بارهای سه فازه(از طریق دیاگرام برداری فازها ومقدار جابجایی سیم نول)

